

Fontos!

Problémák lehetséges okai:

Boronafalás faházaink olyan felépítésűek, hogy a falban semmilyen további csavarozás vagy szegezés nem lehetséges. Ezt figyelembe kell venni akkor, amikor polcokat tesz fel, elektromos vezetékeket helyez el, stb. Minden faldeszán átmenő rögzítés azzal jár, hogy a deszkáknak esetleges természetes mozgási lehetősége megszűnik. Ennek következménye az, hogy nem kívánt rések keletkeznek.

Rések a falelemek között:

A fa természetes anyag és a környezetnek valamint az időjárásnak megfelelően „dolgozik”. Bizonyos területekre ez különösen jellemző. Ennek következménye az, hogy száraz évszakokban a falakban néhány faldeszka között rés keletkezhet. Ekkor a következőképpen járjon el:

1. lépés: Távolítsa el az ajtó belső oldalán a felső keretlécet és ellenőrizze azt, hogy egy faldeszka az ajtókereten fekszik-e. Ha igen, folytassa az eljárást a 2. és 3. lépéssel. Ha nem, akkor forduljon a Gartenpro Kft.-hez.
2. lépés: Szélesítse ki valamennyire az ajtó kivágást felfelé egy szűrőfűrészsel (a rés nagyságától függően, de legfeljebb 2 cm-rel).
3. lépés: Amennyiben a ház elhelyezésétől függő bizonyos idő után a rés még mindig megmarad, óvatos ütésekkel mérjen a tetőre a sarokcsatlakozás fölött (gumikalapácsot használva) addig, amíg a deszkák régi helyzetükbe nem térnek vissza.